

CHECKLIST VOOR DE STANDBOUW

Toon dat u een professional bent. • Neem geen risico's.
Respecteer altijd en overal de veiligheidsnormen !

Deze lijst is beperkt doch niet limitatief !
De wettelijke bepalingen blijven van toepassing.



DRAAG VEILIGHEIDSSCHOENEN !

Vermijd kneuzingen en verwondingen aan uw voeten, zowel bij het laden en lossen als op de werf en draag steeds aangepaste veiligheidsschoenen wanneer u aan het werk bent.

DRAAG VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN !

Vermijd kneuzingen en verwondingen bij het verplaatsen, nagelen, schroeven en verzagen van panelen en bij het snijden van tapijt. Zorg dat uw handen niet klem geraken bij het manipuleren van grote onderdelen.



DRAAG EEN VEILIGHEIDSBRIL !

Voorkom oogletsels bij risicovolle activiteiten zoals het werken met slijpschijven, pneumatische nietmachines en verfspuiten. Denk ook aan de veiligheid van uw collega's.

HEF LASTEN CORRECT !

Belast uw rug niet onnodig bij het heffen en tillen. Een correcte heftechniek zorgt ervoor dat u minder snel fysiek vermoeid geraakt en vermijdt spierverrekkingen en spierpijnen.



VERMIJD RISICO'S OP GROTE HOOGTE !

Gebruik op grote hoogtes geen ladder, maar kies voor een gekeurde stelling. Zorg ervoor dat een rolstelling opgebouwd is volgens het ARAB (Art. 454 bis).

DRAAG EEN VEILIGHEIDSHARNAS !

Bij het werken op hoogte biedt een veiligheidsharnas u bescherming tegen valpartijen. Vooral bij het werk langs of op trussen en profielen is een aangepaste valbescherming onontbeerlijk.



DRAAG EEN VEILIGHEIDSHELM !

Bescherm uw hoofd tegen vallende voorwerpen en materieel. Draag een gekeurde veiligheidshelm van zodra u de werf betreedt. Bovendien verhoogt een veiligheidshelm uw zichtbaarheid op de werkplaats.

GEBRUIK GEKEURDE MATERIALEN !

Gebruik steeds gekeurde materialen voor tapijt, velum, elektrische kabels & spots, elektrische schakelborden, doeken, plexi's, panelen, verf...



VERWIJDER AFVAL !

Laat geen afval rondslingeren op de stand of in de gangen, maar deponeer het op de aangeduide verzamelplaatsen. Een ordelijke werf verhindert valpartijen en laat toe efficiënt en veilig te werken.

STAPEL LADINGEN CORRECT !

Zorg ervoor dat ladingen – ook gedeeltelijke ladingen – correct gestapeld en vastgesjord worden, ook voor kleine afstanden. Verplaats deelladingen om een evenwichtiger verdeling te bekomen.



LOOP NIET ONDER EEN LAST !

Respecteer de veiligheidsperimeter rond een last op hoogte en loop er niet onder door. Verwittig uw collega's en andere personen op de werf bij de aanvang van takelwerkzaamheden.

HOU AFSTAND VAN LAADKLEPPEN !

Houd afstand van de hydraulische laadkleppen van vrachtwagens. Zorg bij het parkeren voor voldoende ruimte achter de vrachtwagen, zodat de laadklep tijdens het lossen en laden vlot toegankelijk blijft.



RIJ NIET OP EEN TRANSPALET !

Een transpalet is uitsluitend bedoeld voor het vervoer van goederen, niet voor personenvervoer. Ga niet zelf op de transpalet staan en laat er evenmin collega's op toe.

STA NIET OP EEN VORKLIJF !

Vorkliften zijn niet geschikt om personen op te hijsen. Gebruik een vorklift enkel waarvoor ze hoort te dienen: om goederen te verplaatsen en van en op vrachtwagens te heffen.

